

**Atenție! Instrucțiuni de siguranță importante!**

*Atentie cand utilizati suportul – varful letconului ajunge la temperaturi de peste 200 grade Celsius si poate provoca arsuri grave in caz de neatenție.*

*Pe durata dintre 2 lipiri utilizati suportul prin introducerea varfului letconului in suport.*

*Nu utilizati letconul in medii explozive, cu gaz, in medii umede sau pline de praf.*

*Pastrati varful letconului in suport dupa terminarea lipirii, pana cand acesta se raceste si poate fi manipulat in conditii de siguranta.*